

Bona Craft Oil

Istruzioni di applicazione di Bona Craft Oil neutro

Finiture



Le presenti istruzioni si riferiscono solo all'uso di Bona Craft Oil neutro su legno non trattato. Per altre modalità di utilizzo consultare le istruzioni separate.

Preparazione

Assicurarsi che il pavimento sia stato lasciato stabilizzare nell'ambiente di posa. La superficie deve essere ben levigata, asciutta e priva di polvere, olio, cera o altri elementi contaminanti.

Attendere che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente e **agitare** bene il contenitore prima dell'utilizzo.

Per un'applicazione ottimale del prodotto la temperatura deve essere compresa tra 20 e 25°C, mentre l'umidità relativa dell'aria deve essere compresa tra il 30 e il 60%. Temperature elevate e umidità ridotta riducono il tempo di asciugatura, mentre temperature basse e umidità elevata lo prolungano.

La temperatura ambientale minima di applicazione è 16 C.

Programma di trattamento

- 1-2 mani di Bona Craft Oil

Applicazione

1. Applicare un sottile strato di olio utilizzando un applicatore in gomma Bona, una spatola in acciaio inox o un tampone Bona Wool Pad.
2. Dopo 15-30 minuti, applicare un altro strato fino a quando la superficie non sia satura, cioè fino a quando il legno non sia più in grado di assorbire altro olio. Il numero di applicazioni necessarie dipende dal tipo di legno, ma generalmente 1-2 applicazioni sono sufficienti.
3. Lucidare il pavimento in direzione perpendicolare e longitudinale rispetto alla vena del legno utilizzando una Bona Buffer (150 rev/minuto) e un tampone verde.
4. Rimuovere immediatamente l'eccesso di prodotto con un panno in cotone e lasciare asciugare la superficie per almeno 24 ore senza calpestare.

AVVERTENZA: BONA CRAFT OIL CONTIENE OLI ESSICCANTI. RISCHIO DI AUTOCOMBUSTIONE. I PANNI USATI, TAMPONI E SIMILI DEVONO ESSERE IMMERSI IN ACQUA O RIPOSTI IN CONTENITORI SIGILLATI DI METALLO.

Suggerimento: Per ottenere un risultato ottimale lucidare il pavimento con un tampone Bona WoolPad (300 rev/min) 6-18 ore dopo l'applicazione finale dell'olio. Se il pavimento appare a macchie, versare una piccola quantità di olio su un panno in cotone da posizionare sotto la macchina e lucidare il pavimento. Dopo 1 ora lucidare nuovamente utilizzando un panno in cotone pulito.

Tempo di asciugatura (a 20°C/60% UR) : 24 ore, è necessario attendere un tempo più lungo con legni esotici o in presenza di basse temperature. I mobili possono essere riposizionati dopo 1-2 giorni, ma è necessario attendere circa 1 settimana prima di ricoprire la superficie con tappeti e prima di poter utilizzare metodi di pulizia a umido.

Bona[®]

Bona Craft Oil

Istruzioni di applicazione di Bona Craft Oil neutro

Finiture



Manutenzione

Pulire regolarmente il pavimento utilizzando un mop secco o un aspirapolvere. Se necessario, utilizzare Bona Soap diluito con acqua e pulire con un mop bagnato.

Nota: Pulire utilizzando metodi a secco per quanto possibile.

Per la manutenzione e della superficie utilizzare Bona Care Oil.

La frequenza di manutenzione dipende dal livello di usura del pavimento e può variare da una volta ogni 3 anni in ambiente domestico, a più volte l'anno in un ambiente pubblico.

Istruzioni dettagliate di manutenzione sono consultabili sul sito www.bona.com

Note importanti

Le informazioni qui presenti sono state preparate sulla base delle nostre attuali conoscenze e non hanno alcuna pretesa di esaustività. Spetta all'utilizzatore verificare prima dell'utilizzo che prodotti e relative raccomandazioni siano adeguati all'applicazione prevista, al tipo di legno e alle specifiche condizioni. Bona garantisce solo il prodotto consegnato. L'applicazione professionale e quindi corretta del prodotto non dipende da Bona. In caso di dubbio effettuare una prova preliminare o contattare il servizio tecnico di Bona. Prima dell'utilizzo del prodotto l'utilizzatore è tenuto a leggere e comprendere tutte le informazioni contenute nelle etichette presenti sulla confezione e nelle schede di sicurezza.